

Основная формула трансформаторной ЭДС

Возьмем катушку с ферромагнитным сердечником и вынесем отдельным элементом омическое сопротивление обмотки, как это показано на рис. 2.8 [3].




Рис. 2.8. К выводу формулы трансформаторной ЭДС

При включении переменного напряжения e_c в катушке согласно закону электромагнитной индукции, возникает ЭДС самоиндукции

$$e_L = -\frac{d\psi}{dt} = -W \frac{d\Phi}{dt}, \quad (2.8)$$

где ψ - потокосцепление;
 W - число витков в обмотке;
 Φ - основной магнитный поток.

Потоком рассеяния пренебрегаем. Приложенное к катушке напряжение и наведенная ЭДС уравниваются. По второму закону Кирхгофа для входной цепи можно записать:

$$e_c + e_L = iR_{обм}, \quad (2.9)$$

где $R_{обм}$ - активное сопротивление обмотки.

Поскольку падением напряжения на омическом сопротивлении пренебрегаем, тогда

$$e_c \approx -e_L = W \frac{d\Phi}{dt}.$$

Если напряжение сети гармоническое,

$$e_c = E_m \cos \omega t, \text{ то } E_m \cos \omega t = W \frac{d\Phi}{dt} \text{ откуда } \frac{d\Phi}{dt} = \frac{E_m}{W} \cos \omega t$$

Найдем магнитный поток. Для этого берем неопределенный интеграл от правой и левой частей. Получаем:

$$\Phi = \int \frac{E_m}{W} \cos \omega t \, dt = \frac{E_m}{W\omega} \sin \omega t + c, \quad (2.10)$$

но поскольку магнитопровод считаем линейным, в цепи протекает только гармонический ток и нет постоянного магнита или постоянной составляющей, постоянная интегрирования $c = 0$. Тогда дробь перед гармоническим

множителем есть амплитуда магнитного потока $\Phi_m = \frac{E_m}{W\omega}$, откуда выразим $E_m = \Phi_m W\omega$.

Его действующее значение

$$U = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{\Phi_m W \omega}{\sqrt{2}} = \frac{\Phi_m W \cdot 2\pi f}{\sqrt{2}} = \Phi_m W f \cdot 4,44$$

или получаем

$$U = 4,44 W f s B_m, \quad (2.11)$$

где s - сечение магнитопровода (сердечника, стали).

Выражение (2.11) называют основной формулой трансформаторной ЭДС, которая справедлива только для гармонического напряжения. Обычно ее видоизменяют и вводят так называемый коэффициент формы, равный отношению действующего значения к среднему:

$$k_\Phi = \frac{E_{\text{действующее}}}{E_{\text{среднее}}}. \quad (2.12)$$

Найдем его для гармонического сигнала, но среднее значение находим на интервале $0 \dots \pi$:

$$e_c = E_m \cos \omega t;$$

$$E_{\text{ср}} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} E_m \cos \omega t \, d\omega t = \frac{2E_m}{\pi} \sin \omega t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{2E_m}{\pi},$$

$$k_\Phi = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \frac{\pi}{2E_m} = 1,11$$

Тогда коэффициент формы будет , и основная формула

трансформаторной ЭДС принимает окончательный вид:

$$U = 4k_\Phi W f s B_m. \quad (2.13)$$

Если сигнал - меандр, то амплитудное, действующее и среднее значения за половину периода равны между собой и его $A\phi = 1$. Можно найти коэффициент формы и для других сигналов. Основная формула трансформаторной ЭДС будет справедлива.

Построим векторную диаграмму катушки с ферро магнитным сердечником. При синусоидальном напряжении на зажимах катушки ее магнитный поток тоже синусоидальный и отстает по фазе от напряжения на угол $\pi/2$, как показано на рис. 2.9, а.




Рис. 2.9. Векторная диаграмма катушки с ферро магнитным сердечником:
а - без потерь; б- с потерями

В катушке без потерь намагничивающий ток - реактивный ток (I_p) совпадает по фазе с магнитным потоком Φ_m . Если имеют место потери в сердечнике ($P_{шг} \neq 0$), то угол $90^\circ - \phi = \alpha$ - угол потерь.

Активная составляющая тока I_a характеризует потери в магнитопроводе.